

قیمت اجرت اتحادیه سرویس کولر آبی برای فصل بهار و تابستان سال ۱۴۰۴ در بازه ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان قرار داشته که بسته به هزینه ی ایاب و ذهاب ممکن است، افزایش داشته باشد. این اجرت سرویس کولر آبی برای کولرهایی است که در کف پشت بام قرار داشته و قیمت اتحادیه کولر آبی برای کولرهایی که در موقعیت های مشکل تر مانند بالکن و ارتفاع این نرخ ممکن است بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته باشد.

سرویس کولر آبی شامل تمیزکاری، روغن کاری یاتاقان و تعویض پوشال (در صورت نیاز) بوده و اجرت و هزینه تعمیرات و اجناس خریداری شده جداگانه محاسبه میشود. البته این بدان معنا نیست که بابت خرده کاری هایی مانند تعویض شلنگ یا تنظیم شناور یک فاکتور جداگانه صادر شود اما میتواند اجرت مذکور را تا حدودی افزایش دهد.

هزینه سرویس کولر آبی با احتساب قیمت پوشال بین ۷۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان بسته به سایز و قیمت پوشال متغیر است. در حال حاضر قیمت پوشال کولر آبی بسته به سایز و حتی محل خرید بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است.

پد یا پوشال کولر سلولزی نیز قیمت های مختلفی داشته که برندهای متفرقه حدودا ۱ تا ۵/۱ و برند فابریک انرژی حدودا ۵/۲ تا ۳ میلیون تومان قیمت دارد.